Nouveaux TIV en Charente-Maritime.

Le codep 17 a mis en place une formation TIV le 25 et 26 Mars dans les locaux du CODEP à Surgères. Elle s' est déroulée dans la bonne humeur (comme toujours!), 15 stagiaires, dont 2 en recyclage pour compléter leurs connaissances TIV des blocs en aluminium, et service oxygène.

Les formateurs était Ph. Bardy et Bob Tuffnell

www.FFESSM.fr

COMMISSION

Technique

TIV : requalification 2016

Envoi unique en Décembre, 137 blocs, 3 rebutés), nous organisons de nouveau le dépôt des blocs l

Vendredi 10 Novembre 2017 de 15:00 à 17:00

Et le Vendredi 10 Novembre 2017

Chez E.M.I.S. (Extincteurs Nantais)

rue de la Géothermie ZA Croix Fort

La Jarrie

TIV : requalification 2014

Rappel – les documents à déposer avec les blocs

.**Fiche d'évaluation et de suivie TIV** de chaque bouteille

(Document UC 8.5 Evaluation_suivie.pdf , ou autre format (fiche Excel, etc., si strictement les mêmes informations)

.**Feuillet d'inventaire des blocs à requalifier**

.Fiche d'évaluation et de suivie TIV

FFESSM Technique

Sporting Club Surgérien (Plongée)

FICHE D'EVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Date de visite: 23/11/2013

Visiteur	N° TIV
Meur Ferro Henri	1455

Signature: [signature]

Identification bouteille

N° d'ordre: SCS 06

Constructeur: SPIRO

Marque: ROTH

Type de mélange: AIR

Propriétaire: SCS Plongée

N°de série: 89AA64057

En dépôt Club: oui / non

Perso: oui

Réepreuve: 2 ans / 5 ans

Capacité	Pression service	Pression Epreuve	Première Epreuve	Dernière Epreuve	Prochaine Epreuve
12	200	300	1989	2009	2014

Visite

Périodique

Pré-requalificative

CONSTAT	O	N	DECISION	REALISATION
ROBINETTERIE				
La réserve fonctionne bien	X		réparer	
Le robinet se démonte bien	X		nettoyer	
Dépôt de rouille sur les filets		X	nettoyer	
Dépôt de rouille sur le fond		X	nettoyer	
Filet en bon état	X		changer robinet	
BOUTEILLE				
Filetage				
Filetage col en bon état	X			
Filetage col légèrement oxydé		X	nettoyer	
Filets actifs détériorés		X	rejet	
Extérieur				
Atteintes profondes		X	rejet	
Peinture en bon état	X			
Cloques, écaillage non corrodés		X	retouches	
Cloques, écaillage corrodés		X	nettoyer	
Corrosion superficielle localisée		X	nettoyer	
Corrosion superficielle généralisée		X	sablage	
			Traitement	Date :
			Peinture	

CONSTAT	O	N	DECISION		REALISATION	
INTERIEUR BOUTEILLE						
Nature des résidus :						
Propres	X		nettoyer			
Secs	X		sécher			
Revêtements :						
Avec		X	éliminer			
Sans	X					
PAROI INTERIEURE BOUTEILLE						
Oxydation :		X	Grenaillage	US	Grenaillage	US
Superficielle uniforme		X				
Pulvérulente généralisée		X				
Petites piqûres reparties		X				
Piqûres généralisées		X				
Piqûres en ligne		X				
Piqûres en bandes		X				
Corrosion feuillante localisée		X				
Corrosion feuillante généralisée		X		Rejet		

Bouteille rebutée: [ ] Motif du rebut:

bouteille rendue inutilisable par: Date:

Signature du propriétaire: SCS [signature]

observations: RAS.

Bouteille acceptée: oui

.Feuillet d'inventaire des blocs à requalifier

FFESSM Technique

Feuillet d'inventaire des blocs à requalifier

Comité Départemental de Charente-Maritime de la Fédération Française d'études et de Sports Sous-Marins

Date de l'inspection 24/11 2013

Club	C.S.I.Ré Le NAUTILUS	**N°**	02170029	nb de feuillets	1

Nom du président du club: Marc Lachaumette

Responsable:	**Marc Lachaumette**	**N° TIV:**	**401**
Adresse	**435 rue du défend 17940 Rivedoux**		
Téléphone:	0671648026	**Email:**	marclachaumette@la

Signature:

Nombre de blocs concernés	**Date de la requalification**
7	

Fabricant	Marque	N° bouteille	Capacité	Pression de service	Pression de requalification **Calculée**	Date dernière réépreuve	Robinetterie			Requalification	
							Réserve	Démontage	Etat Filets	Requalifiée	Rebutée
R-M	Spiro	90AA36913 **BI**	9	176	264	2009	X	OK	OK		
R-M	Spiro	91AA48910 **BI**	9	176	264	2009	X	OK	OK		
R-M	Scuba	92AA30753	9	176	264	2009	X	OK	OK		
R-M	Vieux Plongeur	2009/101585	12	232	348	2009	X	OK	OK		
Mannesmann	Beuchat	0850B7580	12 C	230	345	2009	X	OK	OK		
Faber	Aqualung	09/1289/071	15	232	348	2009	X	OK	OK		
Mannesmann	Aqualung	932011612	15	230	345	2009	X	OK	OK		

Les petits plus pour faciliter la tache -

- Penser à utiliser les filets de protection récupéré de la dernière expédition requalif.

- Bien identifier bloc (sur le fût) et robinet, avec nom du club. Étiquette de bagages, ou médaillon attaché avec du fil de fer.

- Indiquer sur le bloc (adhésive de masquage, etc.) si travaux peinture, grenaillage prévue.A noter aussi sur le feuillet d'inventaire.

Renseignements :

Bob TUFFNELL

bob.tuffnell@sfr.fr 06 11 24 25 42

- ou
- Philippe BARDY

  verophilippe.bardy@orange.fr 06.84.85.63.13

Merci de votre attention.